



**Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cordeiro  
Gabinete do Vereador Vinícius Toledo  
Cordeiro – Cidade Exposição**

Câmara Municipal de Cordeiro	Protocolo nº 244
Horário 16:30	
18 MAR 2025	
<i>Flávio</i>	
Assinatura	

**INDICAÇÃO N.º 166 /2025**

**Indicamos à Mesa Diretora, alicerçado no Regimento Interno desta colenda Casa Legislativa, que seja solicitado ao Exmo. Prefeito de Cordeiro, Sr. Leonan Lopes Melhorance, através da Secretaria competente, a manutenção do leito da Estrada do Parimá, situada na zona rural deste município, bem como a instalação de dois bueiros ao longo da referida estrada.**

### **JUSTIFICATIVA**

A Estrada do Parimá, uma via vicinal de terra batida situada na zona rural deste município, tem enfrentado sérios problemas de conservação, agravados pelas fortes chuvas de janeiro, que causaram danos significativos à estrada. Os buracos e erosões se intensificaram, tornando a via praticamente intransitável em alguns trechos e, em certos pontos, colocando em risco o acesso dos moradores, proprietários e produtores rurais da região.

A situação atual da estrada, principalmente durante o período de chuvas, oferece riscos reais à mobilidade dos moradores e produtores, comprometendo o transporte de pessoas, insumos e o escoamento da produção rural, atividades essenciais para a manutenção da economia local.

A falta de manutenção adequada e a drenagem pluvial insuficiente têm agravado os problemas, resultando em trechos de atolamento que não só prejudicam a estrada, mas também aumentam o risco de acidentes e dificultam a circulação.

Diante disso, a instalação de dois bueiros em pontos estratégicos da estrada se torna urgente, pois contribuirá significativamente para a melhora da drenagem pluvial, prevenindo os alagamentos e evitando novos danos à via.



**Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cordeiro  
Gabinete do Vereador Vinícius Toledo  
Cordeiro – Cidade Exposição**

Tal medida garantirá maior segurança aos moradores e produtores, além de assegurar condições adequadas de acesso a toda a localidade.

Podemos indicar dois pontos que acreditamos ser de maior relevância para instalação/construção dos bueiros, locais esses que poderão ser confirmados pela equipe técnica da Secretaria competente.


Coordenadas B1: 22° 3'29.75"S 42°21'47.66"O


Coordenadas B2: 22° 3'32.95"S 42°21'48.19"O

Diante do exposto, solicita-se que o Poder Executivo realize, com a maior urgência possível, a manutenção do leito da Estrada do Parimá e a instalação dos bueiros, a fim de melhorar a drenagem da estrada e evitar maiores transtornos para os moradores e produtores rurais da região.

Certos de que a execução dessa solicitação será de grande importância para a segurança e o bem-estar da população, aguardamos uma resposta favorável a esta proposição.

Sala de Sessões Juscelino Kubitschek, 17 de março de 2025.

  
**Vinícius Toledo Araújo**  
**VEREADOR**

  
**Juninho da Santa Clara**  
**VEREADOR**