

CÂMARA DE CORDEIRO

Indicação nº 057/2017

Data: 6 de março de 2017

Indicações

Tipo de Proposição	Número	Regime de Tramitação
Legislativo	2017/0.057	Normal

Resumo: Indico a Mesa Diretora, na forma regimental, que seja solicitado ao Exmo. Sr. Prefeito Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente viabilize um muro ou grade de proteção e também o conserto das rachaduras que se encontram na ponte situada na rua Antonio Ribeiro de Moraes no Bairro Lavrinhas.

Tramitação

Data Atualização	Estágio
06/03/2017	Protocolar

Descrição: Protocolado

http://camaracordeiro.rj.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/43722/GG7hUPcAddrGXn6LRRocZMAvDZFh7fqa.pdf