



CORDEIRO

Indicação nº 508/2017

Data: 29 de setembro de 2017

Indicações

Tipo de Proposição	Número	Regime de Tramitação
Legislativo	2017/0.508	Normal

Resumo: Solicita ao Exmo. Prefeito municipal, Sr. Luciano Ramos Pinto, que através do setor competente, faça uma vistoria solucione os problemas (paralelos soltos, muitos buracos e as tampas dos bueiros afundando) na Rua Silvio Sawerbronn Filho, na descida do Bairro São Manoel.

Tramitação

Data Atualização	Estágio
28/09/2017	Protocolar
Descrição: Protocolado http://camaracordeiro.rj.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/44606/oitrgP8kmufqCGGaCwXCmH1g41ioS6DR.pdf	