



## CORDEIRO

### Indicação nº 103/2018

Data: 5 de março de 2018

Indicações

Tipo de Proposição	Número	Regime de Tramitação
Legislativo	2018/0.103	Normal

**Resumo:** Indico a Mesa Diretora, alicerçada no regimento Interno desta Casa legislativa que seja solicitado ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Luciano Ramos Pinto, que, através do setor competente, que faça o conserto de crateras abertas, ocorrida com as chuvas, na Rua José Gonçalves Ribeiro, Bairro Dois Valles.

#### Tramitação

Data Atualização	Estágio
05/03/2018	Protocolar
<b>Descrição:</b> Protocolado <a href="http://camaracordeiro.rj.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/45093/yeDIIm3V3rF9L2YCluAXvYVkyH8316J4.pdf">http://camaracordeiro.rj.gov.br/uploads/proposicao_atualizacao/45093/yeDIIm3V3rF9L2YCluAXvYVkyH8316J4.pdf</a>	